

222 60

RELAZIONE SOPRALUOGO CASA DEBENEDETTI G. - v. Caboto 8 -

Incaricato di eseguire un sopralluogo nella casa del signor Debenedetti - via Caboto 8, ho riscontrato quanto segue :

- a) Il cancello d'ingresso dalla parte di via Lamarmora era aperto e quindi accessibile a chiunque di inoltrarsi nel caseggiato.
- b) La porta retrostante al caseggiato anch'essa aperta e perciò molto facile ad entrare nella predetta casa.
- c) Il caseggiato in generale riscontrato in ordine eccetto le seguenti irregolarità :

1° - In una stanza del piano terreno e precisamente la seconda porta entrando a sinistra, c'è un divano a turca con un tavolino e due sedie, ciò fa dubitare che qualcuno ne approfitti per dormire, essendo la stanza pulita ed abitabile.

2° - Al secondo piano nella stanza adibita a gabinetto-bagno, da segni visibili risulta asportato un pezzo di tubo di piombo di circa mt. 2 che porta l'acqua al lavabo ed è stato rotto il pezzo di muro che copriva questo tubo quando si stacca dalla cornice della porta.

Sempre nella stessa stanza è stato asportato un altro pezzo di tubo di piombo anch'esso della lunghezza di circa 2 mt. che porta l'acqua alla vasca del bagno.

3° - Nei locali sotterranei adibiti a cucina c'è pure segno di asportazione di pezzi di tubo di piombo per circa 2 mt. complessivi.

Sempre negli stessi locali risulta che hanno acceso un fuoco sul pavimento, il quale ha danneggiato, staccandole dal muro, quattro o cinque piastrelle bianche e poi ha annerito tutto il muro.


Chiuso alla meglio tutti gli accessi di entrata della casa e messi d'accordo con il signor G. per andare a prelevare la serratura dell'ingresso principale per far rifare la chiave smarrita, ho nuovamente riscontrato che nella casa era entrato qualcuno che aveva forzato la porta al secondo piano trovata nel mio primo sopralluogo chiusa a chiave. Dai segni visibili ho constatato che la porta è stata forzata con una spallata. Non sono però in grado di affermare se c'è stato furto non sapendo che cosa esistesse nella detta stanza da me trovata chiusa nella prima visita.

Ora con l'applicazione della serratura e con la chiusura interna di tutte le finestre, le gelosie e scurettili del piano terreno, delle finestre e gelosie dei piani superiori e in particolar modo della porta

secondaria che dà nel cortile e del cancello nel giardino non dovrebbe essere possibile a chicchessia di accedere nella casa.

Riconsegno pertanto le chiavi affidatemi unitamente a quella nuova della porta principale d'ingresso ultimamente ordinata al suddetto fabbro.

Torino, 3 luglio 1945

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a surname. The name is partially obscured by a white rectangular redaction box. The signature is written in a cursive style and is positioned to the right of the date.